

FIRMWARE - RELEASE						NO.: SR-800899.05
General Information:			Affected File(s):			
Software-Number:	129406 (miscellaneous)		ProductVersion:			
Last released Version:	03082016		- 04270121.040201.02030208			
New Version:	02022021		dts4128app.img			
Release Date:	20.08.2021		- dts4128 204736 V1.01.0000			
Software Author:	hjr		- timedev 204740 V1.00.0001			
Affected Products:	DTS 4128.timeserver		- fpga driver 204739 V1.00.0001			
Product-Number(s):	117972, 117973		- ntp 204738 V4.2.8p15.004			
Release by Software Developer:			- dtsccommon agent 204745 V1.00.0004			
This signature validates the release:			- dts4128 agent 204746 V1.01.0005			
Modifications, Improvements:			- Language0.res V1.01			
-Update ntp to 4.2.8p15			- Language1.res V1.01			
-Added option for NTPQ restriction			- DTS-COMMON.MIB 200705161500Z			
-updated dropbear (ssh) to 2020.81			- DTS4128.MIB 202101251212Z			
			- FPGA 202588 V1.37			
			dts4128dtscfg.img			
			- timezone table: moba 0010			
			user 0001			
			dts4128rootfs.img (204743)			
			- Build 270121.113842			
			- Busybox 204742 V1.13.2.0002			
			- snmpd 204744 V5.3.1.0003			
			dts4128u-boot.bin			
			- bootloader 204741 V1.1.4.0005			
			dts4128ulmage26			
			- kernel 204737 V2.6.18.0004			
			dts4128check.md5			
Reason for Modification, Impro.:						
-Network security						
Recommendation for Update:		Action MB Production:		Update stock		
		Responsible for Action:		JaH		
An update is recommended where network security may be an issue						
Procedure for Update:						
See also Bx-800847.04 or higher: chapter 7.						
Remarks, Enclosures:						
Vom Entwickler auszufüllen:						
- Prüfsystem kompatibel mit neuer Firmware:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OK	N/A	- Version angepasst:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
- Neue Firmware in Produktions-Verzeichnis verfügbar:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Source Code gesichert:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
- Updateprozess auf Gerät getestet:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Dokumentationsanpassung definiert:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
- Versionsanpassung komplettes Gerät nötig?:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Distribution	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PositionE	E2 →	EL →	FL →	E →	CSO →	FL →
Name	hjr	HJ. Rohrer	J. Horak	M. Friedli	J. Horak
Date	23.2.21					
Signature						
						<input checked="" type="checkbox"/> Filing: A. Kohler
						Support → External: <input type="checkbox"/> Verkaufsgesellschaften

Anweisung zu Verteilung und Ablage: Das Dokument wird in der Regel per interne Post (Laufleiste) an die verschiedenen Stellen gesandt und von jeder Stelle datiert und visiert. Das Dokument wird erst datiert und weitergeleitet, wenn die oben verlangten Aktionen ausgeführt sind. Zur Ablage im DMS und Information der Verkaufsstellen soll das Dokument direkt per E-Mail an den PM gesandt werden. Vor der Freigabe der Firmware muss die Produktion informiert werden, damit keine Aufträge in Produktion sind und damit die neue Firmware im ERP eingetragen werden kann (erstes FL Feld) gemäss AA-952003 Softwareentwicklung Kap. „Behandlung Firmwares in der Produktion“