

FIRMWARE - RELEASE				NO.: SR-800910.14																																					
General Information: Software-Number: 129407 Last released Version: 29062023 New Version: For new versions see right side Internal named "Version 19122023" Release Date: 21.12.2023 Software Author: HJ.Rohrer Affected Products: DTS 4138.timeserver Product-Number(s): 204760, 205280, 117982, 117981				Affected File(s): ProductVersion: - 07291123.010002.050812 dts4138app.img - dts4138app 204900 V1.08.0000 - timedev 204902 V0.03.0000 - ntp 204908 V4.2.8p17.008 - dts-snmpd 204906 V1.04.0000 - Language0.res V0.08 - Language1.res V0.08 - DTS-COMMON.MIB 201204190000Z - DTS4138.MIB 202211241410Z - FPGA 204905 V1.05 dts4138v2cfg.img - timezone table: moba 0010 user 0001 rootfsDTS4138.img (204911) - Built 291123.102029 - Busybox 204910 V1.31.1.0001 - snmpd 204905 V5.9.4.0000 u-bootDTS4138 - bootloader 204909 V2013.07 ulmageDTS4138 - kernel 204904 V3.2.3.0007																																					
Release by Software Developer: This signature validates the release:																																									
Modifications, Improvements: See CHANGELOG.md																																									
Reason for Modification, Impro.: - -																																									
Recommendation for Update:				Stock to be update by production: <input checked="" type="checkbox"/> (AVOR is responsible)																																					
Procedure for Update: Former version has to be at or above 26102021! See also Bx-800870.11 or higher: chapter 7.																																									
Remarks, Enclosures: <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">Vom Entwickler auszufüllen:</td> <td style="width: 10%;">OK</td> <td style="width: 10%;">N/A</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;">OK</td> <td style="width: 10%;">N/A</td> </tr> <tr> <td>- Prüfsystem kompatibel mit neuer Firmware:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>- Versionsanpassung komplettes Gerät nötig?:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- Neue Firmware in Produktions-Verzeichnis verfügbar:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>- Version angepasst:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- FW auf Programmiermedium kopieren (AVOR):</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>- Source Code gesichert:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- Neue Firmware in Sales-Verzeichnis verfügbar :</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>- Dokumentationsanpassung definiert:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- Updateprozess auf Gerät getestet:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Vom Entwickler auszufüllen:	OK	N/A		OK	N/A	- Prüfsystem kompatibel mit neuer Firmware:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Versionsanpassung komplettes Gerät nötig?:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Neue Firmware in Produktions-Verzeichnis verfügbar:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Version angepasst:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- FW auf Programmiermedium kopieren (AVOR):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Source Code gesichert:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Neue Firmware in Sales-Verzeichnis verfügbar :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Dokumentationsanpassung definiert:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Updateprozess auf Gerät getestet:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vom Entwickler auszufüllen:	OK	N/A		OK	N/A																																				
- Prüfsystem kompatibel mit neuer Firmware:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Versionsanpassung komplettes Gerät nötig?:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
- Neue Firmware in Produktions-Verzeichnis verfügbar:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Version angepasst:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
- FW auf Programmiermedium kopieren (AVOR):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Source Code gesichert:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
- Neue Firmware in Sales-Verzeichnis verfügbar :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Dokumentationsanpassung definiert:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
- Updateprozess auf Gerät getestet:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																							
Distribution	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
PositionE	Entwickler→	EL →	AVOR →	Prüfsystem	Entwickler→																																				
Name	HJ. Rohrer	TSi																																				
Date																																									
Signature																																									
					Ablage: A. Kohler																																				

Anweisung zu Verteilung und Ablage: Das Dokument wird in der Regel per interne Post (Laufleiste) an die verschiedenen Stellen gesandt und von jeder Stelle datiert und visiert. Das Dokument wird erst datiert und weitergeleitet, wenn die oben verlangten Aktionen ausgeführt sind. Zur Ablage im DMS und Information der Verkaufsstellen soll das Dokument direkt per E-Mail an AK gesandt werden. Die Freigabe der Firmware erfolgt gemäss AA-952003 Softwareentwicklung Kap. „Behandlung von Firmwaren“.

Dieses Dokument ist nur für internen Gebrauch!