

<b>FIRMWARE - RELEASE</b>				<b>NO.: SR-800910.16</b>			
<b>General Information:</b> <b>Software-Number:</b> 129407 <b>Last released Version:</b> 13032024 <b>New Version:</b> For new versions see right side <b>Internal named "Version 08072024"</b>  <b>Release Date:</b> 02.08.2024 <b>Software Author:</b> HJ.Rohrer <b>Affected Products:</b> DTS 4138.timeserver <b>Product-Number(s):</b> 204760, 205280, 117982, 117981		<b>Affected File(s):</b> <b>ProductVersion:</b> - 08050724.010002.050914 <b>dts4138app.img</b> - dts4138app 204900 <b>V1.10.0000</b> - timedev 204902 V0.03.0000 - ntp 204908 <b>V4.2.8p18.009</b> - dts-snmpd 204906 V1.04.0000 - Language0.res V0.09 - Language1.res V0.09 - DTS-COMMON.MIB 201204190000Z - DTS4138.MIB 202211241410Z - FPGA 204905 V1.05  <b>dts4138v2cfg.img</b> - timezone table: moba 0010 user 0001  <b>rootfsDTS4138.img (204911)</b> - Built 050724.143144 - Busybox 204910 V1.31.1.0001 - snmpd 204905 V5.9.4.0000  <b>u-bootDTS4138</b> - bootloader 204909 V2013.07  <b>ulmageDTS4138</b> - kernel 204904 V3.2.3.0008					
<b>Release by Software Developer:</b> <b>This signature validates the release:</b>							
<b>Modifications, Improvements:</b> See CHANGELOG.md							
<b>Reason for Modification, Impro.:</b> - -							
<b>Recommendation for Update:</b>		<b>Stock to be update by production:</b> <input checked="" type="checkbox"/> (AVOR is responsible)					
<b>Procedure for Update:</b> <b>Former version has to be at or above 26102021!</b> See also Bx-800870.11 or higher: chapter 7.							
<b>Remarks, Enclosures:</b> <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Vom Entwickler auszufüllen:</b>            - Prüfsystem kompatibel mit neuer Firmware: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            - Neue Firmware in Produktions-Verzeichnis verfügbar: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            - FW auf Programmiermedium kopieren (AVOR): <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            - Neue Firmware in Sales-Verzeichnis verfügbar : <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            - Updateprozess auf Gerät getestet: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </td> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: top;"> <b>OK</b>      <b>N/A</b>      </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;">           - Versionsanpassung komplettes Gerät nötig?: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>            - Version angepasst: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            - Source Code gesichert: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>            - Dokumentationsanpassung definiert: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table>					<b>Vom Entwickler auszufüllen:</b> - Prüfsystem kompatibel mit neuer Firmware: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Neue Firmware in Produktions-Verzeichnis verfügbar: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - FW auf Programmiermedium kopieren (AVOR): <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Neue Firmware in Sales-Verzeichnis verfügbar : <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Updateprozess auf Gerät getestet: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>OK</b>     <b>N/A</b>     	- Versionsanpassung komplettes Gerät nötig?: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> - Version angepasst: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Source Code gesichert: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Dokumentationsanpassung definiert: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Vom Entwickler auszufüllen:</b> - Prüfsystem kompatibel mit neuer Firmware: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Neue Firmware in Produktions-Verzeichnis verfügbar: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - FW auf Programmiermedium kopieren (AVOR): <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Neue Firmware in Sales-Verzeichnis verfügbar : <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Updateprozess auf Gerät getestet: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>OK</b>     <b>N/A</b>     	- Versionsanpassung komplettes Gerät nötig?: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> - Version angepasst: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Source Code gesichert: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Dokumentationsanpassung definiert: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
<b>Distribution</b> PositionE Name Date Signature	<input checked="" type="checkbox"/> Entwickler → .....  <input checked="" type="checkbox"/> EL → HJ. Rohrer  <input checked="" type="checkbox"/> AVOR → .....  <input type="checkbox"/> Prüfsystem TSi	<input checked="" type="checkbox"/> Entwickler → .....  <input type="checkbox"/> .....  <input type="checkbox"/> .....	<input checked="" type="checkbox"/> Ablage: A. Kohler				

Anweisung zu Verteilung und Ablage: Das Dokument wird in der Regel per interne Post (Laufleiste) an die verschiedenen Stellen gesandt und von jeder Stelle datiert und visiert. Das Dokument wird erst datiert und weitergeleitet, wenn die oben verlangten Aktionen ausgeführt sind. Zur Ablage im DMS und Information der Verkaufsstellen soll das Dokument direkt per E-Mail an AK gesandt werden. Die Freigabe der Firmware erfolgt gemäss AA-952003 Softwareentwicklung Kap. „Behandlung von Firmwaren“.

**Dieses Dokument ist nur für internen Gebrauch!**